



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione generale n. 309 del 13.07.2021

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ROSALIA BUSETTA CON SEDE IN PALERMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI POSIZIONATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE Cig: Z0C322966C
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO :

CHE il Comune di Campofiorito è proprietaria di immobili adibiti a scuole materne elementari e medie, Uffici Pubblici e Impianti Sportivi;

CHE presso detti edifici di proprietà comunale sono installati estintori per la sicurezza ed il primo intervento in caso di incendi per un totale di n. 30 i quali necessitano di verifiche di controllo degli stessi con cadenza periodica semestrale al fine di assicurare un corretto e preciso funzionamento degli estintori, norma UNI 9994:2003 art. 5.2 - Apparecchiature per estinzione incendi - estintori d'incendio - manutenzione;

CHE ai sensi delle disposizioni vigenti i mezzi di estinzione degli incendi, in particolare gli estintori portatili, devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;

CHE la norma UNI/CNVF 9994 dà indicazioni precise e chiare per la manutenzione degli estintori indicando metodi e fasi che vanno oltre il semplice controllo semestrale previsto dal D.P.R. 547/55;

CHE è stato affidato alla ditta ROSALIA BUSETTA con sede legale a Palermo il servizio di manutenzione e controllo semestrale degli estintori posizionati negli immobili di proprietà comunale, integrazione di quelli deteriorati, controllo semestrale e collaudo;

VISTO il proprio provvedimento n. 269 del 17.06.2021;

VISTO l'ultimo controllo è avvenuto in data 16.06.2021;

VISTA la fattura n. 2794 del 06.07.2021 emessa dalla Ditta ROSALIA BUSETTA con sede a Palermo via Sacra Famiglia n. 9 - partita iva n. 06632910821, ammontanti complessivamente ad € 300,12 iva inclusa, relativa al servizio di che trattasi;

ACQUISITA la documentazione di regolarità contributiva (DURC) con esito regolare;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, trattandosi di servizio di manutenzione e controllo semestrale degli estintori regolarmente effettuato;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

VISTO il D.lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali -;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DI LIQUIDARE E PAGARE, alla ditta ROSALIA Busetta” con sede a Palermo via Sacra Famiglia n. 9 - partita iva n. 06632910821, la fattura n. 2794 del 06.07.2021 dell'importo di € 300,12, relativa al servizio di manutenzione e controllo semestrale degli estintori, mediante accreditamento bancario codice IBAN IT 05E0303204601010000008584, presso BANCA DI CREDITO EMILIANO SPA.

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 300,12 al capitolo 10120301/1 (imp. n. 488 del 17.06.2021);

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicato agli estratti dei provvedimenti dirigenziali;

	IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CERASA GIUSEPPE
--	---